

PACKO SURFACE TREATMENT

Cardijnlaan 10 8600 Diksmuide

Tel + 32 (0) 51 51 92 80 Fax + 32 (0) 51 51 92 98

LE CONCEPT PASSIVINOX pour le nettoyage et la passivation des aciers inoxydables.

Système 1 décrit le système acide et Système 2 décrit le système neutre.

SYSTEME 1 : A base d'acides, en deux étapes.

Passivinox F300 + Passivinox C

Etape 1 : Passivinox F300.

Acide qui enlève la rouille avec effet de nettoyage et qui démarre une nouvelle passivation.

Appliquer uniquement sur les aciers austénitiques , comme l'inox AISI 304 , AISI 316 etc...

Appliquer avec brosse, chiffon , éponge ou pulvérisateur. Laisser agir pendant une période de 4 à 48 heures. Essuyer à sec et/ou rincer avec de l'eau potable ou avec de l'eau déminéralisée.

Stap 2 : Passivinox C

Liquide de passivation légèrement acide. Appliquer avec brosse, chiffon, éponge ou par pulvérisation. Laisser agir pendant une période de minimum 48 heures.

Puis essuyer à sec ou rincer avec de l'eau potable ou avec de l'eau déminéralisée.

Disponibilité :

*Passivinox F300 : couvre une surface de +/- 3 m2 par litre.

Bidon de 1 litre = 1,2 kg à xxxx euro per bidon. (no 208.184).

Bidon de 5 litres = 6 kg à xxxx euro par bidon. (no 208.184).

*Passivinox C : couvre une surface de +/- 3 m2 par litre.

Bidon de 1 litre à xxxx euro par bidon. (no 237.531)

Bidon de 5 litres à xxxx euro par bidon. (no 237.531)

Toujours prendre les précautions de sécurité : gants, protection de visage, protection des yeux,.....

Pour les demandes de prix : envoyer votre email à marc.quaghebeur@packo.com

SYSTEME 2 : A base de liquides neutres, en 2 étapes.

Passivinox Derust + Passivinox Passive.

Ce système est développé pour tous les types d'acier inoxydable, ainsi que pour le cuivre, l'aluminium, l'émail,..... Un excellent produit de nettoyage pour toutes sortes de contaminations. On doit l'appliquer avec une éponge – utiliser un frottage intensif.

Etape 1 : Passivinox Derust

Le liquide neutre Passivinox Derust appliquer avec éponge ou brosse. Laisser agir pendant 10 minutes et puis frotter avec une éponge pour enlever la rouille et/ou les contaminations. Puis rincer avec de l'eau potable ou avec de l'eau déminéralisée.

Etape 2 : Passivinox Passive

Appliquer le liquide neutre Passivinox Passive avec une brosse. Laisse agir pendant minimum 4 heures.

Ensuite sécher avec un chiffon doux.

Disponibilité

*Passivinox Derust : couvre une surface de +/- 2 m2 par litre.

Bidon de 0,5 litre à xxxx euro par bidon. (no 232.344)

*Passivinox Passive : couvre une surface de +/-3 m2 par litre.

Bidon de 0,5 litre à xxxx euro par bidon. (no 232.345)

Toujours prendre les précautions de sécurité : gants, protection de visage, protection des yeux,.....

Pour les demandes de prix : envoyer votre email à marc.quaghebeur@packo.com

PACKO SURFACE TREATMENT

www.electropolish.be