

Terugroepactie besmette diepvriesgroenten dreigt Greenyard 30 miljoen te kosten

HA | 17 juli 2018 | 08u21 | Bron: Belga



Greenyard
© (Archieffoto)

Het Belgische bedrijf Greenyard schat de financiële gevolgen van de terugroepactie van mogelijk met listeria besmette diepvriesproducten op 30 miljoen euro. Dat heeft het bedrijf deze ochtend voor beurs bekendgemaakt.

Het gaat om de kosten voor het product, transport, behandelen, opslagruimte, vernietiging, onderaanneming, lagere kostabsorptie van de fabriek en verlies van marge, luidt het. Voor algemene en productaansprakelijkheid is Greenyard verzekerd. "We hebben nog geen zicht op potentiële vorderingen voor lichamelijke of productschade."

Lees ook





Listeriabacterie ook gevonden in Belgische diepvriesgroenten

Doden en zieken

Begin juli maakte Greenyard bekend dat het alle diepvriesgroenten die geproduceerd werden in zijn Hongaarse fabriek in Baja tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018 heeft teruggeroepen, wegens mogelijke besmetting met listeria. De terugroepactie kwam er na een onderzoek van het Europese voedselagentschap EFSA, nadat de voorbije drie jaar in verschillende Europese landen negen doden waren gevallen door een besmetting met een listeriabacterie. Diezelfde stam werd ook aangetroffen in de Hongaarse fabriek van Greenyard. Behalve de negen doden, raakten ook 38 mensen ziek.

Greenyard geeft nu een eerste inschatting van de financiële impact van de terugroepactie. Gisteren werd het aandeel nog zwaar afgestraft op de beurs van Brussel. Het zag liefst [31,14 procent van zijn waarde](#) in rook opgaan. Deze ochtend is de beurskoers positief gestart. Na een kwartier handel stond de koers ongeveer 11 procent hoger, op 8,74 euro.

Volgens Greenyard wordt de kostprijs van de terugroeping voorlopig op 30 miljoen euro geschat. Eén derde van de kostprijs heeft een impact op de balans, twee derde op de cash. Het gaat ook om een groot deel (80 procent) niet-recurrente kosten. Greenyard beklemtoont dat het nog maar om een eerste inschatting gaat. Het beursgenoteerde bedrijf belooft regelmatig met nieuwe informatie te komen.

Onderzoek naar oorzaak

De terugroepactie is nog volop bezig: producten worden teruggebracht en vernietigd. De fabriek in Hongarije werd gesloten om een grondige analyse te doen om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. "We zullen de fabriek niet heropstarten tot we tevreden zijn met de resultaten van de testen en dit in continue samenwerking met, en na raadpleging van, de lokale autoriteiten en in naleving van de Europese richtlijnen hieromtrent", klinkt het.

In samenspraak met de klanten wordt gezocht naar alternatieve bevoorrading. Er worden ook continu gesprekken gevoerd met klanten, banken, toeleveranciers en telers om hen te informeren. Het bedrijf benadrukt nog "de zaak zeer ernstig te nemen" en belooft de beleggers te informeren zodra er meer informatie beschikbaar is.

Verbeter de reinigbaarheid van uw RVS oppervlak met Packo Surface Treatment:
Micro-ondulatie, Amorfiseren, Elektrochemisch polijsten, Ontzwarten,...

PACKO SURFACE TREATMENT

www.electropolish.be

marc.quaghebeur@packo.com



PACKO AFWERKINGEN

- **Micro-Ondulatie:** Aanbrengen van afgeronde golfstructuur. Resulteert in "luchtlaag" tussen wand en product.
- **Amorfiseren:** Soort "verglazen" van het oppervlak. Volledig gesloten structuur. Blijft metaal zelf. Schilfert niet.
- **Elektropolijsten:** Elektrochemisch selectief ijzer oplossen om hoge Cr/Ni samenstelling aan oppervlak te bekomen.
- **Ontzwarten:** Oplossen van bepaalde oppervlakte-elementen die bepaalde voeding/farma-producten zwart laten verkleuren.
- **Beitsen / Passiveren:** Bekende techniek om lasverkleuringen en roest te verwijderen.
- **Parelstralen:** Stralen van oppervlak met "inerte" media.
- **Anti-kleef afwerking:** Combinatie van behandelingen in functie van toepassingen.
- **Bacteriewerende finish:** Combinatie van behandelingen in functie van toepassingen.
- **Micro-ontbramen:** Onzuiverheden, schuurbramen en metaalschilfers oplossen zodat deze niet in produkt terecht komen en er een gladder oppervlak ontstaat.
- **Ontschilferen:** Onzuiverheden en ingedrukte metaalschilfers oplossen zodat deze niet in produkt terecht komen en er een meer zuiver oppervlak ontstaat.
- **Afwerking lage wrijvingscoëfficiënt:** Combinatie van behandelingen in functie van toepassingen.
- **Corrosiewering:** Combinatie van behandelingen in functie van toepassingen.
- **E-polidur harden:** Herschikken van oppervlaktestructuur zodat een hardere en slijtvastere laag ontstaat.
- **Revisie, Polijstwerk, Ra:** Herstellen van gebruikt materiaal.
- **Derouging:** Verwijderen en voorkomen van een specifieke corrosievorm
- **Advies en metingen:** Studies van hygiënische, reinigings-, aankleef-, corrosie-situaties in functie van oppervlak en afwerking.
- **HOE:** De meeste behandelingen zijn dompelprocessen. Opdrachtgever dient voor goede leegloop en/of vloeistofdichtheid te zorgen. We leggen geen lagen, er blijft dus geen vreemd product op het RVS achter.

Tel + 32 (0) 51 51 92 80

marc.quaghebeur@packo.com

A VERDER COMPANY